

さらに詳しい説明については、取扱説明書を参照してください。

## セットアップ



1 ディスプレイを本体充電ベースに固定



ディスプレイへ 電源ソケットへ

2 ケーブル類を接続




3 ツールを充電器兼ホルダーに置く

## 充電レベル

\*充電中は色が点滅します



0 - 20%



20 - 50%



50 - 100%

## 作業開始



4 ディスプレイの電源オン



5 カートリッジの挿入

6 温度を設定し作業開始

